Prüfbericht zur UVV-Prüfung nach DGUV G 308-002

Seite:

Prüfender: C. Debus
Prüfort: Hannover

Artikel/Gerät: 077SJLGE219
Baujahr: 2018
KFZ-Kennz.:
Hersteller: JLG

Betriebsstd.: 222h
CE-Nr.:

Fahrgestellnr.:
Nr. Aufbau: B200048485

Die Arbeitsbühne wurde am 05.08.2024 einer regelmäßigen Prüfung unterzogen.

Dabei wurden keine / folgende *) Mängel festgestellt:

Umfang der Prüfung: **Sicht- und Funktionsprüfung gemäß DGUV G 308-002**

Noch ausstehende Teilprüfungen: keine

Aktuelle Prüfplakette geklebt - ja - ~~nein~~ *)
Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken - nicht - entgegen. *)
Nachprüfung ist - nicht - erforderlich. *)

Der Sachverständige / Sachkundige

Hannover, 05.08.2024
(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Name des Sachkundigen: C. Debus

Berufsbezeichnung: **Monteur**

beschäftigt bei **Bertram Arbeitsbühnenvermietung GmbH**

Mängel zur Kenntnis genommen: **)

Mängel behoben: **)

*) Nicht zutreffendes streiche
**) Bestätigung des Betreibers oder seines Beauftragten mit Datum und Unterschrift